

Nhớ tư duy một trục trục trục West SV.

CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT  
BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 276 /BV-TB

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

V/v khảo sát và báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị.

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Quân y 110/Cục Hậu cần – Kỹ thuật/Quân khu 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu khảo sát và báo giá: Bệnh viện Quân y 110  
- Địa chỉ: Số 5 đường Trần Lựu, phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận khảo sát và báo giá:  
- Đồng chí Trịnh Tuấn Mạnh, CNK Trang bị, Bệnh viện Quân y 110.  
- SĐT: 0912739198  
- Địa chỉ mail. dsmanhtb91@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận khảo sát và báo giá.

Quý đơn vị cử kỹ sư đến Bệnh viện khảo sát lỗi thiết bị, gửi báo giá trực tiếp và qua email (theo mẫu đính kèm công văn).

4. Thời hạn tiếp nhận khảo sát và báo giá: Từ 07 h00 ngày 03 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h 00 ngày 14 tháng 4 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu khảo sát và báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	Hệ thống chụp CHT 1.5 tesla Model: Prodiva 1.5T Hãng xs: Philips	+Bảo trì định kỳ hàng năm + Thay thế định kỳ dầu lạnh +Thay thế định kỳ bộ lọc khí tách dầu	Hệ thống	01	
2	Hệ thống chụp CHT 0.3 tesla Model: MAG.C!Mod2 Hãng xs: Siemens	+Bảo trì định kỳ hàng năm	Hệ thống	01	
3	Bảo trì hệ thống chụp mạch DSA Model: ALLURAXPER FD20	+ Bảo trì định kỳ hàng năm + Sửa chữa màn hình theo dõi lưu huyết động	Hệ thống	01	

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	Hãng xs: Philips				
4	Hệ thống chụp CT 16 lát cắt Model: Scope No: 93042 Hãng xs: Simens	+ Máy báo lỗi không cho checkup. +Đã nhờ kỹ sư hãng lên kiểm tra bước đầu xác định nguyên nhân do hỏng bóng.	Hệ thống	01	
5	Hệ thống chụp CT 128 lát cắt Model: somatom go.Top No: 119255 Hãng xs: Simens	+ Bảo trì định kỳ hàng năm	Hệ thống	01	
6	Hệ thống chụp CT 16 lát cắt Model: Emotion No: 86136 Hãng xs: Simens	+ Bảo trì định kỳ hàng năm	Hệ thống	01	
7	Hệ thống chụp CT 64 lát cắt Model: somatom No: 78333 Hãng xs: Simens	+ Bảo trì định kỳ hàng năm + Hỏng khối điện tim, đề nghị cho sửa chữa, thay thế mới. + Đề nghị thay thế bộ chổi than dữ liệu đã mòn quá quy định	Hệ thống	01	
8	Hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm	+ Sửa chữa, thay thế linh kiện	Hệ thống	01	
9	Hệ thống UPS đảm bảo cho : + Phòng chụp CHT 1.5T + Phòng chụp mạch DSA + Phòng chụp CT 128	+ Đến thời gian cần bảo trì và thay thế ắc quy (đã sử dụng từ 5 đến 7 năm)	Hệ thống	03	
10	Hệ thống Chilor làm mát cho hệ thống chụp CHT 1.5	+ Bảo trì định kỳ đã sử dụng trên 5 năm	Hệ thống	01	
11	Bảo trì, thay thế vật tư hệ thống lọc thô, màng lọc RO, tẩy rửa hệ thống sản xuất nước RO, tẩy rửa đường ống cấp nước cho máy thận nhân tạo, xét nghiệm sau thay thế vật tư	Hệ thống đã sử dụng trên 3 năm, các chỉ số, thông số kỹ thuật đã đến giới hạn cần phải thay thế theo quy định 2482/BYT	Hệ thống	01	
12	Bàn mổ đa năng (Meera, Betashr) điều khiển điện	+ Bảo trì định kỳ (03) Sửa chữa (03) bàn không điều chỉnh ược	Bàn	06	
13	Hệ thống khí hút trung tâm	+Bảo trì, thay thế vật tư tiêu hao theo quy định. + bị tắc phòng 2, còn lại bán tắc. + lắp thêm ổ khí nén và khí O xy tại vị trí rửa dụng cụ và phòng chụp mạch	Phòng	06	
14	Hệ thống khí nén trung tâm	+Bảo trì, thay thế vật tư tiêu hao theo quy định, hiện tại máy đang tạm dừng vì quá thời gian bảo trì máy báo lỗi. +Mua bổ xung đầu kết nối giữa hệ thống và thiết bị.	Cái	02	
15	Máy Xquang C-am Symboy Model: 4F9 No: 01238 Hãng xs: Đức	+ Hỏng khối cao áp	Máy	01	
16	Máy hấp tiệt trùng Plasma Model: Hp- 50121T No: MH04001	+ Bảo trì định kỳ +Thay thế gioăng cánh cửa + Cảm biến hoá chất	Máy	01	

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	Hãng xs: Hansin, Hàn Quốc				
17	Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp - Model: V-PRO 60 - SN: 032731903 - Hãng SX: Steris - Nước SX: Mexico	+ Máy bị lỗi không bơm hoá chất + Bình chứa hoá chất bị oxy hoá + Van 3 ngã bị hỏng: VS4, VS5	Máy	01	
18	Hệ thống lọc nước RO trung tâm tại Khoa B5	+ Bảo trì định kỳ, thay thế vật tư, xét nghiệm mẫu nước, lắp bổ xung đường ống và trạm cấp nước uống cho BN thay thế máy lọc nước RO hiện đang lắp tại các khoa.	Hệ thống	01	
19	Hệ thống hấp tiệt trùng rác Kí hiệu: SC5011ER-1 Nước sx: Tây Ban nha	Xử lý cặn Nồi hơi, các van, ống hơi bị tắc. 3 điện trở gia nhiệt bị hỏng bộ van nhiệt nồi hơi báo mức nước nồi hơi hỏng. Máy nén khí hỏng nên.	Hệ thống	02	
20	Máy gây mê kèm thở Kí hiệu: Primus Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co. KGaA Số máy: ASMJ 0021	+Máy tạm dừng hoạt động. Liên hệ nhờ kỹ sư hãng hỗ trợ kiểm tra ban đầu xác định cần phải thay thế 02 Flov sensor và bộ kit bảo dưỡng	Hệ thống	01	
21	Máy XN sinh hóa tự động - SN: 5503720217 - Hãng sản xuất: Biolis	Máy hỏng bộ phận quang cần thay thế	Máy	01	
22	Hệ thống đường ống Oxy cấp cho A6	Làm bổ sung đường ống mới vào Khoa.	Hệ thống	01	
23	Máy siêu âm Model: Arietta 850 Hãng sản xuất: Fujifilm, Nhật	Lỗi phần mềm Hỏng Board TX1 và Board TX2	Máy	01	

Trên đây là thiết bị cần khảo sát và báo giá dịch vụ sửa chữa tại Bệnh viện Quân y 110. Kính mong quý nhà cung cấp có đủ năng lực quan tâm và thực hiện các nội dung./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT;
- Lưu: VT, TB. M03.

GIÁM ĐỐC



Đại tá Đỗ Danh Thắng